

ORTSFEUERWEHREN LEHRTE

aufgestellt am 12.07.2018 G. Bach (4.3)

Erforderliche baulich/organisatorische Maßnahmen

auf Grundlage des Berichts der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen (FUK) Juni 2018

zu Besichtigungen durch den Aufsichtsdienst der FUK nach § 17 Sozialgesetzbuch (SGB) VII vom 8.03. und am 12.04.18

VORGABEN

Bewertungsverfahren:

Hierarchie nach monetärem Aufwand

=> notw. Maßnahmen

<ul style="list-style-type: none"> • separate Umkleibereiche [m²] nicht in Fahrzeughalle zulässig 	Erweiterung / Umbau
---	---------------------

folgende Angaben gültig, wenn separate Umkleibereiche vorhanden

VORGABEN																	
Bewertungsverfahren: Hierarchie nach monetärem Aufwand				=> notw. Maßnahmen				Grundlagen Normen, Vorschriften, Gesetze									
Organisation	separate Umkleiebereiche [m²] nicht in Fahrzeughalle zulässig ----- folgende Angaben gültig, wenn separate Umkleiebereiche vorhanden			Erweiterung / Umbau		30		30	40	34	58	50	48	60	83	DIN 14092-1, Oktober 2001, April 2012	
	Fahrzeughalle: Verkehrswegbreiten gem. DIN			Kleinere Fahrzeuge oder Erweiterung		X	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	§ 4 Abs. 1, 2 DGVV, DIN 14092-1	
	Brandschutz: 2. baul. Rettungsweg			Ertüchtigung		X	-	✓	-	X	X	X	-	✓	✓	§ 20 Abs. 2 DVO-§ 33 NBauO	
	Geschlechtertrennung in Umkleiden			Umbau		X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	§ 6 Abs. 2 ArbSchG, ArbStättv	
	Geschlechtertrennung in Sanitärbereichen WCs / Duschen			Umbau		X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	§ 6 Abs. 2 ArbSchG	
	Lagerraum, Mindestgröße [m²]			Erweiterung		12	12	12	12	12	12	12	12	12	✓	✓	§ 4 Abs. 1 DGVV Vorschrift 49
	Größe der Tordurchfahrten seitl. Abstände 0,50 m, oben 0,20 m			kleinere Fahrzeuge, Aufbauten oder Austausch Tore		X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DIN 14500 bis 14599 Fahrzeuge
Organisation	Kreuzende Verkehrswege Alarmzu- und -ausfahrten, PKW- od. Fußgängerverkehr PKW-Stellplätze [Stick.]			Umplanung der Erschließung Neuplanung		X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	§ 2 Abs. 1 DGVV Vorschrift 1, § 4 Abs. 1, 2 DGVV Vorschrift 49, § 3a Abs. 1 ArbStättv (+ Punkt 1.8 des Anhangs zur ArbStättv) 4 Abs. 2 DGVV Vorschrift 49, Abschn. 5 Tabelle 1 Nr. 62 DIN 14092 Teil 1, § 2 Abs. 1 DGVV Vorschrift 1, § 3a Abs. 1 ArbStättv
	Abgasabsauganlage zur Vermeidung der Inhalation von Dieselmotoremissionen			Beschaffung bei MTWs jeweils zu prüfen!		X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	§ 2 Abs. 1 DGVV Vorschrift 1 § 9 GefStoffV

Grundlagen: aktuelle Mitgliederzahlen

aktuelle Fahrzeugbestände

Planunterlagen der Bauanträge

Begehung und Aufmaß vor Ort

* Feuerwehrhäuser mit gravierenden Sicherheitsdefiziten laut FUK

in Ordnung: vorhanden und gemäß Vorgaben

keine Notwendigkeit

Maßnahme notwendig